

沖縄県那覇市首里城跡火災（第5報）

消 防 庁 災 害 対 策 室
令 和 元 年 1 1 月 5 日
1 1 時 0 0 分 現 在
※下線部は前回からの変更箇所

1 発生日時等

発生時刻 令和元年10月31日 調査中
覚知時刻 令和元年10月31日 2時41分
鎮圧時刻 令和元年10月31日 11時00分
鎮火時刻 令和元年10月31日 13時30分

2 発生場所

住 所 沖縄県那覇市首里当蔵町3-1
出火箇所 首里城正殿1階

3 火元建物概要

用 途 その他の事業場（消防法施行令別表第1（15）項）
構 造 木造
階 数 地上3階建て
延べ面積 1199.24㎡

4 被害状況

人的被害 なし
建物被害 全 焼 正殿、北殿、南殿・番所、書院・鎖之間、黄金御殿他（奥書院含む）
及び二階御殿
半 焼 奉神門

5 出火原因

調査中

6 火元建物の消防用設備等の設置状況

消火器、屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、自動火災報知設備、非常警報設備（放送設備）、誘導灯、消防用水

7 防火管理等の状況

防火管理者選任有、消防計画届出済
※平成30年12月18日に消火、通報及び避難訓練を実施

8 最新の立入検査

平成30年5月22日 防火管理者一部未選任があったが、平成30年9月14日選任済

9 出動車両・人員

消防車両 60台 219人（うち県内応援本部8本部15台74人）
消防団 1台 10人

10 消防庁の対応

- 10月31日 4時24分 消防庁災害対策室を設置（第1次応急体制）
- 10月31日 11時00分 火災原因調査の技術的支援を実施するため、消防庁職員2名及び消防研究センター職員5名を現地に派遣
- 10月31日 各都道府県消防防災主管課等宛てに「文化財建造物等の防火対策に係る注意喚起等について」を通知
- 11月2日 火災原因調査の技術的支援を実施するため、消防研究センター職員1名を現地に派遣
- 11月4日 火災原因調査の技術的支援を実施するため、消防研究センター職員2名を現地に派遣

<連絡先>

消防庁予防課

担当：島村・吉田

電話：03-5253-7523